



У К Р А Ї Н А
КОРОПСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Горького, 9, смт Короп, Чернігівської області, 16200
телефон (04656) 2-16-75, т/факс 2-12-63,
e – mail: kpselrada@ukr.net

29.01.2021 № 198/01-33
на № _____ від _____

Департамент екології та
природних ресурсів
облдержадміністрації

Про після проектний моніторинг

Коропська селищна рада надає інформацію за 2020 рік щодо якості видобутої питної води для потреб населення села Вишеньки та стану дюкерного переходу траси водогону через ставок русловий на землях водного фонду по проєкту: «Будівництво водогону та водонапірної башти в с. Вишеньки Коропського району Чернігівської області (коригування з перерахунком кошторисної документації в поточні ціни)».

Додатки:

1. Акт обстеження стану дюкерного переходу траси водогону через ставок русловий на землях водного фонду.
2. Аналіз питної води в с. Вишеньки.

Селищний голова

В.М. Куніцин

03.08.2021 року

с. Вишеньки

Акт

обстеження стану дюкерного переходу траси водогону через ставок русловий на землях водного фонду по проєкту: «Будівництво водогону та водонапірної башти в с. Вишеньки Коропського району Чернігівської області (коригування з перерахунком кошторисної документації в поточні ціни)»

Ми, комісія у складі: директора КП «Вода» Коропської селищної ради – Бориска Івана Федоровича, начальника відділу комунального майна, житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Коропської селищної ради – Свердлової Тетяни Олександрівни та заступника начальника відділу комунального майна, житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Коропської селищної ради – Комара Юрія Володимировича, здійснили візуальне обстеження стану дюкерного переходу траси водогону через ставок русловий на землях водного фонду та прийшли до висновку, що дана конструкція перебуває у задовільному стані, пошкодження та несправності не було виявлено.



Бориско І.Ф.

Свердлова Т.О.

Комар Ю.В.

27.01.2021 року

с. Вишеньки

Акт

обстеження стану дюкерного переходу траси водогону через ставок русловий на землях водного фонду по проєкту: «Будівництво водогону та водонапірної башти в с. Вишеньки Коропського району Чернігівської області (коригування з перерахунком кошторисної документації в поточні ціни)»

Ми, комісія у складі: директора КП «Вода» Коропської селищної ради – Бориска Івана Федоровича, начальника відділу комунального майна, житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Коропської селищної ради – Свердлової Тетяни Олександрівни та заступника начальника відділу комунального майна, житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Коропської селищної ради – Комара Юрія Володимировича, здійснили візуальне обстеження стану дюкерного переходу траси водогону через ставок русловий на землях водного фонду та прийшли до висновку, що дана конструкція перебуває у задовільному стані, пошкодження та несправності не було виявлено.



Бориско І.Ф.

Свердлова Т.О.

Комар Ю.В.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Міністерство охорони здоров'я України
ДУ «Чернігівський обласний
лабораторний центр МОЗ України»
Корюківський міськрайонний відділ
Коропське районне лабораторне
відділення

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 312/71/16
Затверджена наказом МОЗ України
11.10.71 21.01.01р. № 11610

ПРОТОКОЛ № 111/104
дослідження питної води
від "24" листопада 2020 року

Місце відбору проби: КП «Вола», с. Вишентки, вул. Центральна, (біля будинку культури),
Коропський район, Чернігівська область (договір № 83 від 24.11.2020р.)

айменування вододжерела: водопровід

Дата і час відбору проби: 24.11.2020р о 12 год. 50 хв.

Запах	-	бали при 20° С	--	бали при 60° С	ГОСТ 3351-74
Присмак	-	бали при 20° С, кольоровість	-	градуси	
Мутність	-	по НОК			
Осад (описати)		-			
Прозорість		-			см
РН		7,3			
Залишковий хлор		-			
вільний		-		мг/дм ³ ГОСТ 18190-72	
зв'язаний		-		мг/дм ³ ГОСТ 18190-72	
залишковий озон		-		мг/дм ³ ГОСТ 18301-72	
Окисність		2,22		мгО ₂ /дм	
г в мг/л	аміаку	<0,05		мг/дм ³ ГОСТ 4192-82	
	нітритів	<0,003		мг/дм ³ ГОСТ 4192-82	
	нітратів	8,4		мг/дм ³ ГОСТ 18826-73	
	Загальна жорсткість	-		мг-екв/дм ³ ГОСТ 4151-72	
	Сухий залишок	300,2		мг/дм ³ ГОСТ 18164-72	
	Хлориди	-		мг/дм ³ ГОСТ 4245-72	
	Сульфати	-		мг/дм ³ ГОСТ 4389-72	
	Залізо	0,19		мг/дм ³ ГОСТ 4011-72	
	Мідь	-		мг/дм ³ ГОСТ 4388-72	
	Цинк	-		мг/дм ³ ГОСТ 18293-72	
	Свинець	-		мг/дм ³ ГОСТ 18293-72	
	Миш'як	-		мг/дм ³ ГОСТ 4152-89	
	Барій	-		мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96	

Фтор		мг/дм ³ ГОСТ 4386-89
Залишковий алюміній		мг/дм ³ ГОСТ 18165-89
Поліфосфати		мг/дм ³ ГОСТ 18309-72
Селен	-	мг/дм ³ ГОСТ 19413-89
Нікель	-	мг/дм ³ СанПіН №383 від 23.12.96
Марганець		мг/дм ³ ГОСТ 4974-72
Тригалогенметани (ТГМ, сума)	-	мг/дм ³ СанПіН №383 від 23.12.96
Поверхнево-активні речовини	-	мг/дм ³ СанПіН №383 від 23.12.96
Феноли	-	мг/дм ³ СанПіН №383 від 23.12.96
Нафтопродукти	-	мг/дм ³ СанПіН №383 від 23.12.96
Лужність загальна	-	мг/дм ³ СанПіН №383 від 23.12.96
Магній	-	мг/дм ³ ГОСТ 19413-89
Ртуть	-	мг/дм ³ СанПіН №383 від 23.12.96
Талій	-	мг/дм ³ СанПіН №383 від 23.12.96
Ціаніди	-	мг/дм ³ СанПіН №383 від 23.12.96
Хром (+6)	-	мг/дм ³ СанПіН №383 від 23.12.96
Кадмій	-	мг/дм ³ СанПіН №383 від 23.12.96
Пестициди:	-	мг/дм ³ СанПіН №383 від 23.12.96
Стронцій стабільний	-	мг/дм ³ ГОСТ 23950-80
Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм ³		

Підпис особи, що проводила дослідження: фельдшер-лаборант Телелейко В.М.

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ :

Досліджена проба води відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по даним показникам.

Завідувач Коропського РЛВ

І.О. Андрусенко

