

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МЛИБОР»**

Поштова адреса: вул. Елеваторна, 1 м. Чернігів, 14026, Україна
Тел.: (0462) 72 87 63, e-mail: office.mlybor@imcagro.com.ua
№ UA343510050000026004656971500 в АТ УКРСИББАНК в м. Київ,
МФО 351005, ідентифікаційний код юридичної особи: 14226133
www.imcagro.com.ua

МБ-01-06- 24 від: 29.01.2021 2021 р.

**Департамент екології та природних
ресурсів Чернігівської обласної
державної адміністрації**

14000 м. Чернігів, просп. Миру, 14
deko_post@cg.gov.ua

"Про результати післяпроектного моніторингу"

На виконання вимог висновку з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Зберігання рідких паливно-мастильних матеріалів об'ємом 350 кубічних метрів на складі за адресою по вул. Елеваторна, буд. 1 в м. Чернігові Чернігівської області.» № 35-20192282973/1, виданого Департаментом екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА 27.11.2019р., ПрАТ «Млибор» повідомляє наступне.

1. Умовами дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ПрАТ «Млибор» №7410136600 - 487, виданого Департаментом екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА 08.01.2020 р., не встановлена вимога щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел складу паливно-мастильних матеріалів.

Контроль за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від інших джерел підприємства проведений спеціалістами ПП «Кавеко» у листопаді 2020 року. Перевищення затверджених нормативів не виявлені.

2. На замовлення ПрАТ «Млибор» у жовтні 2020 року спеціалістами Чернігівського міського відділу ДУ «Чернігівський ОЛЦ МОЗ України» проведені дослідження якості атмосферного повітря на межах санітарно-захисної зони підприємства. Відповідно до висновку протоколу № 7 від 09.10.2020р. приземні концентрації забруднюючих речовин перебувають у межах встановлених гранично допустимих концентрацій.

3. Розмір санітарно-захисної зони від складу паливно-мастильних матеріалів становить 100 м. Зазначений об'єкт розташований посеред території промайданчика ПрАТ «Млибор» і межі санітарно-захисної зони з усіх сторін, крім півдня, знаходяться у межах промислового підприємства, який майже

повністю має тверде покриття. На півдні межа санітарно-захисної зони розташована на території сусіднього підприємства, де ділянка також має суцільне тверде покриття.

У зв'язку із складністю відбору проб ґрунту, бо територія санітарно-захисної зони складу паливно-мастильних матеріалів майже повністю має тверде покриття, моніторинг впливу діяльності об'єкту на стан ґрунтів у 2020 році не проводився.

Крім того, питання дослідження вмісту забруднюючих речовин у ґрунті на даний час законодавчо не врегульоване у зв'язку із відсутністю затверджених нормативів гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин у ґрунтах. Наявні «Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті», затверджені наказом МОЗ України № 1595 від 14.07.2020р., не поширюються на правовідносини у галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів.

Голова правління



С.М. Ярош